

附件

济南市商河县督办问题清单

| 编号 | 检查时间 | 市 | 县区 | 乡镇 (街道) | 污染源 名称 | 污染源 地址 | 问题类型 | 现场问题情况详述 | 整改要求 | 完成时限 |
|---------------|------------|-----|-----|------------|--------------|--------------|---------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| SD-201910-002 | 2019-09-18 | 济南市 | 商河县 | / | 济南泰屋密封材料有限公司 | 山东省济南市商河县力源街 | 未落实 VOCs 整治要求 | 现场检查时，该公司正在生产，称量工序、成品放料口上方未按环评要求设置集气罩，压料机未按环评要求进行密闭。 | 含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。 | 2019-10-30 |