

附件

## 菏泽市成武县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SD-201914-120	2019-11-07	菏泽市	成武县	苟村镇	成武县城 投春阳门 窗厂项目 工地	菏泽市成 武县小清 河西路	建筑工地未 落实“六个 百分百”要求	现场检查时，该项目工地正在施工，存在问题：1. 施工场地内堆放有易产生扬尘的渣土，未采取防尘网苫盖；2. 施工现场进出口未配套车辆清洗装置。	进一步调查核实，依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分百”要求，加强工地扬尘控制。	2019-12-30