

附件

天津市西青区督办问题清单

| 编号 | 检查时间 | 市 | 县区 | 乡镇 (街道) | 污染源 名称 | 污染源 地址 | 问题类型 | 现场问题情况详述 | 整改要求 | 完成时限 |
|---------------|------------|-----|-----|------------|----------------------|---|------------------|---|---|------------|
| TJ-201914-038 | 2019-11-07 | 天津市 | 西青区 | 精武镇 | 天津市新 宇彩板有 限公司 | 天津市西 青区民兴 路西青经 济开发区 南河工业 园区 | 未落实 VOCs 整治要求 | 现场检查时,该企业正在生产,固化工 序集气罩收集效率低,无组织扩散严 重,车间顶部出现白色烟雾,VOCs 气体 刺鼻、刺眼。 | 含 VOCs 物料的生产、存 储采用密闭工艺或在有 集气系统的密闭空间进 行,收集后的废气经处理 达标后排放。存在违法生 产行为的,依据《中华人 民共和国大气污染防治 法》第一百零八条,立案 处罚。 | 2019-12-30 |
| TJ-201914-039 | 2019-11-07 | 天津市 | 西青区 | 精武镇 | 天津市亚 卓辉塑业 有限公司 | 天津市西青 区 S116(津 文线)津涞 公路与静文 公路交口西 侧 200 米 | 未落实 VOCs 整治要求 | 现场检查时,该企业正在生产,VOCs 集 气罩密闭不严,无组织扩散严重,车间 有较大的刺鼻气味。 | 含 VOCs 物料的生产、存 储采用密闭工艺或在有 集气系统的密闭空间进 行,收集后的废气经处理 达标后排放。存在违法生 产行为的,依据《中华人 民共和国大气污染防治 法》第一百零八条,立案 处罚。 | 2019-12-30 |

| 编号 | 检查时间 | 市 | 县区 | 乡镇 (街道) | 污染源 名称 | 污染源 地址 | 问题类型 | 现场问题情况详述 | 整改要求 | 完成时限 |
|---------------|------------|-----|-----|------------|--------------------|--------------------------------|------------------|--|---|------------|
| TJ-201914-040 | 2019-11-15 | 天津市 | 西青区 | 精武镇 | 精武镇大南河居住A地块项目建筑工地 | 天津市西青区明阳道 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 | 现场检查时，该工地正在施工，存在问题：1. 场地西南侧一料场大量渣土露天堆放未覆盖；2. 工地食堂未安装油烟净化设备，油烟直排。 | 进一步调查核实，依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分百”要求，加强工地扬尘控制。 | 2019-12-30 |
| TJ-201914-041 | 2019-11-14 | 天津市 | 西青区 | 中北镇 | 国道105西侧无名工地 | 天津市西青区G104(京福线)中北镇新华道与国道105西南侧 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 | 现场检查时，发现该工地正在进行土方挖掘，未采取湿法作业。 | 进一步调查核实，依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分百”要求，加强工地扬尘控制。 | 2019-12-30 |
| TJ-201914-042 | 2019-11-08 | 天津市 | 西青区 | 中北镇 | 天津聚福成汽车零部件有限公司拆迁现场 | 天津市西青区三星路16号 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 | 现场检查时，该企业未生产，企业处于拆迁状态，现场未施工，未发现喷淋、覆盖等抑尘措施。 | 进一步调查核实，依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分百”要求，加强工地扬尘控制。 | 2019-12-30 |

| 编号 | 检查时间 | 市 | 县区 | 乡镇 (街道) | 污染源 名称 | 污染源 地址 | 问题类型 | 现场问题情况详述 | 整改要求 | 完成时限 |
|---------------|------------|-----|-----|------------|-------------------|------------------|------------------|--|--|------------|
| TJ-201914-043 | 2019-11-06 | 天津市 | 西青区 | 大寺镇 | 梨双路与芦北路交叉口东南侧无名土堆 | 天津市西青区 X441(梨双路) | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 | 现场检查时,发现梨双路与芦北路交叉口东南侧一无名道路施工工地,多处土堆露天堆放,未覆盖。 | 进一步调查核实,依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十五条处罚,严格落实“六个百分百”要求,加强工地扬尘控制。 | 2019-12-30 |
| TJ-201914-044 | 2019-11-15 | 天津市 | 西青区 | 精武镇 | 天津市西青区小高建材经店 | 天津市西青区 S116(津文线) | 工业粉尘无组织排放 | 现场检查时,发现该企业属于销售石子、水泥等,分装工序,存在粉尘无组织排放。 | 易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的,依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十七条,立案处罚。 | 2019-12-30 |

| 编号 | 检查时间 | 市 | 县区 | 乡镇 (街道) | 污染源 名称 | 污染源 地址 | 问题类型 | 现场问题情况详述 | 整改要求 | 完成时限 |
|---------------|------------|-----|-----|------------|---------------|--------------------------|---------------|---|--|------------|
| TJ-201914-045 | 2019-11-10 | 天津市 | 西青区 | 大理寺镇 | 山东鑫石材 | 天津市西青区大理寺镇石材园区 | 工业粉尘无组织排放 | 现场检查时，该企业正在生产，从事石材生产及销售，涂胶工序废气处理措施未开启。 | 易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。 | 2019-12-30 |
| TJ-201914-046 | 2019-11-06 | 天津市 | 西青区 | 大寺镇 | 天津市富达兄弟石材有限公司 | 天津市西青区盛达路珠江石材总部基地二区 2-3号 | 其他涉气环境问题 | 现场检查时，该企业正在生产，检查时要求企业打开 UV 光氧设备，发现有一半灯管不亮，不能正常使用。 | 进一步调查核实，依法整改。 | 2019-12-30 |
| TJ-201914-047 | 2019-11-15 | 天津市 | 西青区 | 精武镇 | 团泊快速东侧无名土堆 | 天津市西青区团泊大道 | 物料堆场未落实扬尘治理措施 | 现场检查时，发现三处土堆大面积裸露，未覆盖。 | 易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。 | 2019-12-30 |

| 编号 | 检查时间 | 市 | 县区 | 乡镇 (街道) | 污染源 名称 | 污染源 地址 | 问题类型 | 现场问题情况详述 | 整改要求 | 完成时限 |
|---------------|------------|-----|-----|------------|----------------------|--|-----------------------|---|--|------------|
| TJ-201914-048 | 2019-11-14 | 天津市 | 西青区 | 中北镇 | 国道 105 东侧无名 堆场 | 天津市西青 区 G104(京 福线)中北 镇国道 105 与新华道东 南侧 | 物料堆场未 落实扬尘治 理措施 | 现场检查时,发现位于国道 105 东侧堆 场物料覆盖不完全,大部分土堆露天堆 放,未覆盖。 | 易产生扬尘物料采取密 闭储存或输送方式;块状 物料入棚入仓或建设挡 风抑尘网,并采取洒水、 喷淋、苫盖等综合措施。 对企事业单位存在违法 行为的,依据《中华人民 共和国大气污染防治法》 第一百一十七条,立案处 罚。 | 2019-12-30 |