

附件

吕梁市方山县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-201908-035	2019-08-22	吕梁市	方山县	麻地会乡	后则沟 砖厂	吕梁市方山 县 G209(呼 北线)	工业粉尘 无组织排 放	现场检查时,该企业正在生产。信访 内容为该砖厂无防尘措施,排放烟尘、 粉尘污染环境,信访部分属实。存在 问题:1.筛物间门敞开,未密闭;2. 传送带密闭不到位,传送仓挡板部分 损坏,产生扬尘。	易产生扬尘物料采取密 闭储存或输送方式;块状 物料入棚入仓或建设挡 风抑尘网,并采取洒水、 喷淋、苫盖等综合措施。 对企事业单位存在违法 行为的,依据《大气污染 防治法》第一百一十七 条,立案处罚。	2019-09-30