

附件

## 阳泉市平定县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-201908-025	2019-08-26	阳泉市	平定县	石门口乡	平定县建 白玉有限 公司	阳泉市石 门口乡南 坪村	治污设施不 正常运行	现场检查时，该企业正在生产，存在问题：1.厂区内存在严重异味，厂区内工人现场接通电源，片刻后厂区内异味消失；2.废气治理设施周边烟雾缭绕，跑冒滴漏严重；3.未能提供环评资料。	依法立案查处，保持治污设施正常使用。	2019-09-30
SX-201908-026	2019-08-25	阳泉市	平定县	东回镇	东回镇前 黄安村水 泥加工厂	阳泉市平 定县东回 镇前黄安 村	建筑工地未 落实“六个 百分百”要 求	该临时水泥加工厂水泥搅拌桶已拆除，工地现场为石料开采破碎，存在问题：1.物料输送带未封闭；2.物料露天堆放未进行苫盖。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	2019-09-30

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-201908-027	2019-08-26	阳泉市	平定县	石门口乡	平定县恒旺耐火材料有限公司	阳泉市石门口乡南坪村	工业粉尘无组织排放	现场检查时，该企业正在生产，存在问题：1. 厂区地面未硬化，物料堆场露天堆放无苫盖；2. 该公司内部存在多个实际经营人，建设项目与实际生产经营活动存在差异；3. 原料桶和周转筒储存不规范。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2019-09-30
SX-201908-028	2019-08-25	阳泉市	平定县	东回镇	平定县金石硅化工有限公司	阳泉市平定县东回镇马山村	工业粉尘无组织排放	现场检查时，该企业未生产，存在问题：1. 厂房内地面积尘严重，除尘效果不佳；2. 出料口集气罩被人为封堵，出料工序粉尘无组织排放。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2019-09-30
SX-201908-029	2019-08-21	阳泉市	平定县	冠山镇	平定县鸿兴矿业有限公司	阳泉市平定县冠山镇南产石村	工业粉尘无组织排放	现场检查时，该企业未生产，存在问题：1. 现场未能提供环境保护设施竣工验收资料；2. 破碎工序投料口未配套环保治理设施（环评要求配套 FDC 泡沫干雾抑尘一体机）。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2019-09-30

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-201908-031	2019-08-25	阳泉市	平定县	柏井镇	平定县煜昊建材有限公司	阳泉市平定县柏井里牌岭村	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，该公司未生产，主要从事矿石开采，年产量约5万吨，公司破碎工序配套布袋式除尘设施，废气排放口已加高，厂区配套有1台雾炮机、1辆洒水车。 存在问题：厂区内砂石露天堆放，未进行苫盖。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2019-09-30