

附件

菏泽市牡丹区督办问题清单

| 编号 | 检查时间 | 市 | 县区 | 乡镇 (街道) | 污染源 名称 | 污染源 地址 | 问题类型 | 现场问题情况详述 | 整改要求 | 完成时限 |
|---------------|------------|-----|-----|------------|--------------|-----------|---------------|---------------------------------------|---|------------|
| SD-201910-045 | 2019-09-22 | 菏泽市 | 牡丹区 | / | 菏泽祥天新型建材有限公司 | 菏泽市牡丹区 | 物料堆场未落实扬尘治理措施 | 现场检查时，该企业未生产，原材料黄土存放的料仓未完全封闭且没有有效苫盖。 | 易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。 | 2019-10-30 |
| SD-201910-046 | 2019-09-22 | 菏泽市 | 牡丹区 | / | 菏泽市力强建材有限公司 | 菏泽市牡丹区 | 物料堆场未落实扬尘治理措施 | 现场检查时，该企业正在生产，砂石料贮存库未能完全密封，大量砂石料裸露堆放。 | 易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。 | 2019-10-30 |