

附件

淄博市高新区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SD-201910-016	2019-09-23	淄博市	高新区	保税物流 园区	淄博永盛 达再生资 源有限公 司	高新区保 税物流园 区傅山村	物料堆场未 落实扬尘治 理措施	该企业为傅山钢铁钢渣处置企业，将钢渣破碎分拣后含铁较高的物料再卖给傅山钢铁有限公司炼钢使用，其他剩余钢渣卖给水泥企业。现场检查，企业正在生产，存在问题：1.厂区内钢渣和分拣的粉状物料露天堆放，无任何三防措施。2.企业在厂区内私设一个柴油加油点，现场未提供任何审批手续。3.钢渣分拣工序无任何收尘措施，厂房进出道路无硬化。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2019-10-30