

附件

## 滨州市惠民县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SD-201914-087	2019-11-08	滨州市	惠民县	孙武街道	惠民县六佳温泉度假村住宅楼项目	惠民县工业路南侧，大济路北侧	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时，该工地正在施工，存在问题：场地西南角建筑垃圾未苫盖，地面裸露，扬尘问题严重，临时搅拌罐无任何防尘措施。	进一步调查核实，依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分百”要求，加强工地扬尘控制。	2019-12-30
SD-201914-088	2019-11-16	滨州市	惠民县	李庄镇	山东惠民旺座工贸有限公司	惠民县李庄镇原北郭农场	其他涉气环境问题	现场检查时，企业未生产，存在问题：脱硫塔下方物料仓密闭不严，大量粉尘逸散、堆积。	进一步调查核实，依法整改。	2019-12-30
SD-201914-089	2019-11-14	滨州市	惠民县	清河镇	惠民县东方豆制品有限公司	惠民县清河镇丁庄路口东200米	其他涉气环境问题	现场检查时，企业正在生产，存在问题：企业有两台4t/h的燃气锅炉，废气经排气筒排放。企业2011年环评及验收时为采用燃煤锅炉1台。2017年企业将燃煤锅炉拆除，更换为2台4t/h的燃气锅炉，提供的自行监测报告显示达标排放，但锅炉变更未能提供环评手续。	进一步调查核实，依法整改。	2019-12-30

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SD-201914-090	2019-11-13	滨州市	惠民县	石庙镇	惠民县一 诺建材有 限公司	惠民县石 庙镇政府 办公楼西 200米路北	其他涉气环 境问题	现场检查时，企业未生产，存在问题： 企业加料搅拌过程产生的粉尘采用袋 式除尘，粉尘收集系统不完善，仅采用 简陋的布帘遮挡，粉尘无组织逸散严 重。	进一步调查核实，依法整 改。	2019-12-30
SD-201914-091	2019-11-09	滨州市	惠民县	胡集镇王 肖村	惠民县润 佳塑业有 限公司	中国山东 省滨州市 惠民县胡 集镇王肖 村	其他涉气环 境问题	现场检查时，企业正在生产，存在问题： 1. 企业污水治理设施未加盖，异味明 显；2. 造粒、编网工序废气收集装置极 为简陋，无法有效收集产生的废气；3. 生产工序产生的 VOCs 和颗粒物采用活 性炭+光氧催化技术处理，灯管表面积 尘严重，活性炭固定钢板、过滤棉钢板 和设备内底板被油污覆盖，设备不正常 运行；4. 排气筒上废气标牌不规范，采 样口未封闭。	进一步调查核实，依法整 改。	2019-12-30