

附件

## 济南市槐荫区督办问题清单

| 编号            | 检查时间       | 市   | 县区  | 乡镇<br>(街道) | 污染源<br>名称              | 污染源<br>地址                              | 问题类型    | 现场问题情况详述   | 整改要求                                | 完成时限       |
|---------------|------------|-----|-----|------------|------------------------|--|---------|--|-------------------------------------|------------|
| SD-201914-005 | 2019-11-09 | 济南市 | 槐荫区 | 吴家堡街道      | 济南市槐荫区015乡道西侧一公里处无名石料厂 | 济南市槐荫区015乡道西侧一公里-济齐路以南一公里-济南西线铁路以北一公里处 | 未安装治污设施 | 现场检查时,该企业正在生产,存在问题:1.占地面积约达几千亩地,施工现场除几台雾炮机外,未加装环保设施;2.石料露天堆放,未进行苫盖,地面未进行洒水,车辆过往产生大量扬尘;3.整个场地内设有2处非法加油站;4.企业未取得营业执照及环评手续。 | 按要求安装治污设施,并确保正常使用。存在违法生产行为的,依法立案处罚。 | 2019-12-30 |