

附件 2

存在其他环境问题的企业清单

序号	企业名称	市	县	行业类别	问题类型	备注
1	封丘县恒达新型墙材有限公司	新乡市	封丘县	粘土砖瓦及建筑砌块制造	其他环境问题	环评备案只有 2 条焙烧窑，现场检查发现已建成 2 条焙烧窑，另建有一条烘干窑，与环评不一致，涉嫌烘干窑未先建。
2	河南省恒力耐火材料有限公司	新乡市	凤泉区	耐火陶瓷制品及其他耐火材料制造	未安装治污设施	1. 破碎、上料、粉碎环节未按要求安装除尘设施；2. 现场车间粉尘较多，无组织排放较重；3. 未见验收批复文件。
3	河南省巨强封头制造有限公司	新乡市	新乡县	金属结构制造	未安装治污设施	钢板切割无收尘设施。
4	长垣县智翔起重配件有限公司	新乡市	长垣县	机械零部件加工	物料堆场未落实扬尘治理措施	1. 产生粉尘的工段未按要求密封；2. 除尘设备清理的粉尘未按规定存放。
5	河南心连心精密封头有限公司	新乡市	新乡县	金属结构制造	其他环境问题	无环评报告表。

序号	企业名称	市	县	行业类别	问题类型	备注
6	长垣县宏火起重配件有限公司	新乡市	长垣县	机械零部件加工	物料堆场未落实扬尘治理措施	1. 产生粉尘的工段未按要求密闭；2. 除尘设备清理的粉尘未按要求存放；3. 危险废物暂存间无标示标牌、一般废物与危险废物混存等；4. 治理设施无专用电表。
7	河南省贯博减振器有限公司	新乡市	长垣县	汽车零部件及配件制造	物料堆场未落实扬尘治理措施	1. 除尘设备的粉尘用桶装，除尘设备周围均是粉尘；2. 污染物排放信息未公示。