

附件

咸阳市三原县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SAX-2019005-015	2019-07-07	咸阳市	三原县	/	陕西省三原康道食品机械有限责任公司	咸阳市三原县G210(包南线)	未安装治污设施	现场检查时,该企业正在生产,企业无负责人,未提供相关环保资料。车间有多处焊接作业,但未见焊烟收集处理装置。	按要求安装治污设施,并确保正常使用。存在违法生产行为的,依法立案处罚。	2019-08-15
SAX-2019005-016	2019-07-03	咸阳市	三原县	渠岸镇	三原易达金属加工有限公司	咸阳市三原县 X230	未按要求开展监测并保存原始记录	现场检查时,该企业正在生产,排气筒未安装在线监控设备。	按要求开展监测并保存原始记录	2019-08-15