

附件

## 吕梁市柳林县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-201908-050	2019-08-14	吕梁市	柳林县	穆村镇	柳林县汇佳有机肥回收利用有限公司	吕梁市柳林县	未安装治污设施	现场检查时，该公司正在生产，存在问题：1. 该公司 5000 吨精致有机肥生产项目未办理环评手续，于 2017 年 8 月 2 日开始建设，未批先建，并于 2019 年 3 月份开始调试生产；2. 现场堆存产品有机肥约 50 吨，原料为畜禽粪便秸秆腐植质等，原料露天堆放，未采取三防措施；3. 生产线粉碎工段和筛分工段未安装需配套建设的大气污防防治设施。	按要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	2019-09-30

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-201908-051	2019-08-23	吕梁市	柳林县	薛村镇	刘五鑫采石场、土炼油库	吕梁市柳林县薛村镇军渡村	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，该点位未生产，存在以下问题：1. 采石场有开采迹象，道路有积尘，现场有两台挖掘机；2. 现场有三个空油罐，里面没有柴油。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2019-09-30
SX-201908-052	2019-08-23	吕梁市	柳林县	穆村镇	山西柳林电力有限责任公司	吕梁市柳林县穆村镇	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，该公司正在生产，存在问题：1. 停车场未硬化，场地内有较厚积煤，车辆通行时引起扬尘；2. 有个别运输车辆未采取篷布覆盖。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2019-09-30

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-201908-053	2019-08-16	吕梁市	柳林县	柳林镇	柳林县康辉建材有限公司	吕梁市柳林县聚鸦公路	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，该企业未生产，此前开采的大量石料露天堆放，未采取任何防尘措施。现场还有大量建筑垃圾露天堆放，无防尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2019-09-30