

附件

## 菏泽市东明县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SD-201910-042	2019-09-16	菏泽市	东明县	/	中交第三 公路工程 有限公司 东明棚户 区改造项 目	菏泽市	建筑工地未 落实“六个百 分百”要求	现场检查时，该建筑工地正在施工，车辆清洗装置未能正常使用，工地所配备的车辆清洗装置被水泥底座的标识牌阻挡，导致车辆无法正常通过清洗装置。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	2019-10-30