

附件

菏泽市高新区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SD-201910-043	2019-09-14	菏泽市	高新区	/	菏泽普瑞 建材有限公司	菏泽市	工业粉尘无 组织排放	现场检查时，该单位正在生产，存在问题：1. 石料的堆放仓库未做到实体密封；2. 厂区出入口处未配备车辆清洗设施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2019-10-30