

附件

菏泽市鄄城县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SD-201910-044	2019-09-18	菏泽市	鄄城县	陈王街道	鄄城县永 阔彩钢复 合板厂	菏泽市鄄 城县	其他涉气环 境问题	现场检查时,该企业未生产,存在问题: 1. 切料间配套的除尘设施管道未连接, 地面粉尘严重; 2. 生产车间压板工序 UV 光氧处理装置管道破损。	进一步调查核实,依法整 改。	2019-10-30