

附件

菏泽市鄄城县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SD-201910-047	2019-09-19	菏泽市	鄄城县	黄安镇	白云木业有限公司	菏泽市鄄城县	其他涉气环境问题	现场检查时，该企业未生产，压板车间安装磁感 UV 光氧设备和磁感光氧催化废气处理设备，设备通电后均无法开启。	进一步调查核实，依法整改。	2019-10-30