

附件

济南市平阴县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SD-201910-001	2019-09-17	济南市	平阴县	玫瑰镇	济南九天 雕新材料 有限公司	山东省济 南市平阴 县 X151	工业粉尘无 组织排放	现场检查时,该企业未生产,存在问题: 1. 现场有商砼车辆出入,未使用冲洗装 置; 2. 物料仓未密闭,上料口未安装除 尘设备; 3. 东侧上料口露天生产,未采 取任何抑尘措施,皮带机未封闭。	易产生扬尘物料采取密 闭储存或输送方式; 块状 物料入棚入仓或建设挡 风抑尘网, 并采取洒水、 喷淋、苫盖等综合措施。 对企事业单位存在违法 行为的, 依据《大气污染 防治法》第一百一十七 条, 立案处罚。	2019-10-30