

附件

济南市长清区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SD-201910-010	2019-09-21	济南市	长清区	归德街道	济南友联 新型建材 有限公司	山东省济 南市长清 区归北路	工业粉尘无 组织排放	现场检查时，该企业正在生产， 存在问题：1. 厂区北侧大面积物 料未进行覆盖，露天堆放；2. 石 灰储存处未密闭，扬尘较大。	易产生扬尘物料采取密闭储 存或输送方式；块状物料入棚 入仓或建设挡风抑尘网，并采 取洒水、喷淋、苫盖等综合措 施。对企事业单位存在违法行 为的，依据《大气污染防治法》 第一百一十七条，立案处罚。	2019-10-30
SD-201910-011	2019-09-21	济南市	长清区	孝里镇	山东国舜 新材料 科技有限 公司	山东省济 南市长清 区国舜大 道	工业粉尘无 组织排放	现场检查时，该企业正在生产， 存在问题：1. 进出车辆未使用冲 洗设备；2. 上料口未密闭，未安 装防污设施；3. 产品露天堆放， 未进行仓化、棚化，未覆盖；4. 勾机露天矿山开采未采取任何抑 尘措施；5. 料场有铲车正在进行 装车作业，未采取湿法作业。	易产生扬尘物料采取密闭储 存或输送方式；块状物料入棚 入仓或建设挡风抑尘网，并采 取洒水、喷淋、苫盖等综合措 施。对企事业单位存在违法行 为的，依据《大气污染防治法》 第一百一十七条，立案处罚。	2019-10-30