

附件

聊城市东昌府区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SD-201910-028	2019-09-19	聊城市	东昌府 区	/	建筑工地	聊城市东 昌 府 区 S258	建筑工地未 落实“六个百 分百”要求	现场检查时,车辆驶出工地,扬尘明显。 场地覆盖物因平整场地所致已破损。	进一步调查核实,依据 《大气污染防治法》第一 百一十五条处罚,严格落 实“六个百分之百”要求, 加强工地扬尘控制。	2019-10-30