

附件

淄博市沂源县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SD-201910-017	2019-09-22	淄博市	沂源县	悦庄镇	山东省源 通机械股 份有限公 司	淄博市沂 源县	其他涉气环 境问题	现场检查时该企业正在生产，主要从事铁制电机壳生产。现场存在问题为车间树脂砂造型工序下料口未设置集尘除尘设施，作业时产生明显扬尘。	进一步调查核实，依法整改。	2019-10-30

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SD-201910-018	2019-09-20	淄博市	沂源县	鲁村镇	淄博金东机械制造有限公司	淄博市沂源县	治污设施不正常运行	现场检查时，企业正常生产中。存在问题：1. 蜡模工序正在生产，有含vocs废气产生，配套的光氧催化设备通电但未运行；2. 砂轮打磨车间未设置废气收集处理设施，车间内有明显粉尘悬浮。	依法立案查处，保持治污设施正常使用。	2019-10-30
SD-201910-019	2019-09-20	淄博市	沂源县	鲁村镇	沂源县华鑫建材有限公司	淄博市沂源县鑫源路	其他涉气环境问题	执法人员对该企业进行检查，企业正在生产，存在问题：1. 在厂区入口右侧露天堆放一堆约100平米废物料，未采取扬尘治理措施。2. 该企业物料堆场约有1000平米物料露天堆放，易产生扬尘，且未采取任何扬尘治理措施。3. 该企业球磨工序未安装除尘设施。4. 该企业脱硝设备数控系统显示不正常，面板显示闸口开启却无压力，系统无法显示脱硝液指示数据，但在线数据显示正常。	进一步调查核实，依法整改。	2019-10-30