

附件

淄博市张店区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SD-201910-020	2019-09-20	淄博市	张店区	房山镇	淄博恒昌 塑胶制品 股份公司	张店区科 技工业园 三赢路 12 号	其他涉气环 境问题	企业现名称为恒昌医疗科技股份有限公司，现有一台 36 吨的燃煤导热油炉，配套封闭式燃烧烟气处理系统。现场检查，企业正常生产，存在以下问题：1. 企业自称所采用的封闭式烟气处理系统实现烟气零排放，严重不符合常识。2. 企业现场烟道烟气无组织排放严重。3. 检查时企业在厂外搭建了一个土灶，加热导热油炉的轴承，气味刺鼻。	进一步调查核实，依法整改。	2019-10-30