

附件

淄博市周村区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SD-201910-021	2019-09-19	淄博市	周村区	大街街道	淄博金力 王工贸有限公司	淄博市周 村区	治污设施不 正常运行	该企业为化学品仓储公司，先配套六个化学品储存罐，其中两个盐酸罐，两个四氯化硅罐和一个硫酸罐，一个液碱罐，配套建设了围堰和事故应急池。现场检查企业正常运营，信访反映问题不实。但存在其他环境问题。环评审批要求企业四氯化硅储存和装卸过程中产生的泄压废气通过尾气吸收塔碱液喷淋后排放，但检查发现尾气吸收塔的浆液未按要求加碱，现场检测 PH 值小于 2，呈强酸性。	依法立案查处，保持治污设施正常使用。	2019-10-30

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SD-201910-022	2019-09-21	淄博市	周村区	王村镇	山东金璞 新材料有 限公司	淄博市周 村区王村 镇	其他涉气环 境问题	企业为陶瓷颗粒生产企业，现场检查企业正在生产。企业现有四座回转窑，产品为页岩气专用/石油压炼支撑剂；四座二段式煤气发生炉。存在问题：企业违反环评要求，将煤气发生炉的含酚废水不经出炉用作热煤气的夹套冷却水和煤气液封水，导致企业厂区弥漫强烈的挥发酚异味，尤其是在夹套冷却水的集水池周边，由于含酚废水不断浓缩以及加热挥发，无组织排放严重，恶臭扑鼻，污染极其严重。	进一步调查核实，依法整改。	2019-10-30