

附件

三门峡市卢氏县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-201914-213	2019-11-19	三门峡市	卢氏县	横涧乡	卢氏欣鼎 实业有限 责任公司	三门峡市 卢氏县 G209	未严格落实 企业应急预 案中的减排 措施	现场检查，该单位承建的位于卢氏县横涧乡衙前村村中心《卢氏县横涧乡衙前农贸市场项目》正在施工，目前该项目处于土方作业施工阶段，重污染天气应急响应期间，未严格落实企业应急预案中的减排措施。存在问题：1. 施工现场进行露天焊接作业；2. 道路地面未采取洒水抑尘，防尘网覆盖措施。	责令整改，依法查处，强化管理，落实重污染天气期间管控要求。	2019-12-30
HN-201914-214	2019-11-07	三门峡市	卢氏县	双龙湾镇	江西鑫昆 建设工程 有限公司	三门峡市 卢氏县 G209(呼北 线)	物料堆场未 落实扬尘治 理措施	现场检查时，发现厂区内堆放的物料苫盖不全。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2019-12-30