

附件

## 滨州市博兴县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SD-201914-082	2019-11-12	滨州市	博兴县	博兴县开发区新博路	山东华丰板业有限公司	博兴县	未安装治污设施	现场检查时，该企业正在生产，存在问题：企业镀锌2车间正在气割锌块，操作过程中未按要求安装焊接烟尘净化器，产生烟尘较大，便携式设备现场监测，污染物排放超标。	按要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	2019-12-30
SD-201914-083	2019-11-09	滨州市	博兴县	陈户镇	长深高速高青至广饶工程二工区搅拌站	中国山东省滨州市博兴县	其他涉气环境问题	现场检查时，该搅拌站正在生产，存在问题：1. 厂区门口部分渣土未覆盖；2. 进出口车辆冲洗装置堵塞失效，厂区进出运输车辆轮胎未进行清洗，车辆带泥上路。	进一步调查核实，依法整改。	2019-12-30
SD-201914-084	2019-11-12	滨州市	博兴县	开发区	山东唐荣新型材料有限公司	中国山东省滨州市博兴县兴博六路	未严格落实企业应急预案中的减排措施	现场检查时，该企业正在生产，存在问题：该企业2019年10月19日-10月23日重污染天气应急响应期间，未按照应急预案严格落实减排措施。	责令整改，依法查处，强化管理，落实重污染天气期间管控要求。	2019-12-30