

附件

## 济南市莱芜区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SD-201914-006	2019-11-08	济南市	莱芜区	莱芜区	山东泰威冶金材料制造有限公司	济南市莱芜区汶源西大街	工业粉尘无组织排放	现场检查时，该单位正在生产，厂区料场北侧道路灰尘较多，物料覆盖不到位。265煤棚喷淋设施不完善，不能全面覆盖。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2019-12-30